

ACER Aspire 7720, 7220, 7520, 5710, 5715Z, 5720 cooler

Generuota 2025-06-08



CODE	AC-14F
Number of contacts	3 pin
Side	CPU
MODELS	ACER Aspire 7720, 7220, 7520, 5710, 5715Z, 5720, 5520, G430, G510, 5315, 5220, 5220G, 5310, 5710Z, 5710ZG, 5720, 7720-3A2G12Mi, 7720-5A2G16Mi, 5720Z, 5720G, 7720G, 5310G, 5720ZG, 5710, 5320, 5310, 5220
MANUFACTURER CODE	DFS531205HCOT, DC280003G10, 23.AHJ02.001, DC280003100, ADDA000879, AB7805HX-EB3, F7F8-CCW, DFS531205M30T, DC280003100, AB7805HX-EB3, 31893, DC280003SF0, DFS551305MCOT, F8V1
Warranty	12 mėnesių / 24 mėnesiai, jei keičia mūsų servisas
SERVICE	KOMPIUTERIŲ REMONTAS VISOJE LIETUVOJE! Mes teikiame aušintuvų / ventiliatorių keitimo, dulkių valymo paslaugas Šiauliuose. Dėmesio skubantiems: kompiuterį remontui galime paimti patys ir grąžinti suremontuota per kurjerį (visoje Lietuvos teritorijoje). Užsisakykite paslaugą, perduokite kurjeriui siuntinį, o sulaukę sutaisyto įrenginio už remontą galėsite atsiskaityti grynais. Patogu ir saugu!